

<b>n°</b>	<b>problematica</b>	<b>n°</b>	<b>interventi</b>
	<b>ROGGIA ROGGIONE</b>		
RR1	Parziale interrimento del parallelo delle 2 tubazioni cls 1200 a monte della sezione 41		Intervenire con concessionario per l'asportazione del materiale
RR2	Allagamento viale Turchia per insufficienza tubazione attraversamento (tubazione diametro 80 cm)	80	Potenziamento attraversamento a 200x80. In alternativa attivare sfioro troppo pieno nel fontanile Matto di San Carlo e pulire e ripristinare alveo del Fontanile.
RR3	Attraversamento crollato (Ponte 33.1), determina rigurgito sino a monte dell'attraversamento di viale Turchia.		Intervenire con concessionario per la sostituzione con tubazione diametro almeno 80 cm
	<b>ROGGIA MATTA</b>		
RMT1	Esondazioni frequenti nel Parco in dx idrografica tra le sezioni 28 e 29.		Pulizia alveo da rifiuti e ramaglia e risagomatura con innalzamento sponda dx (dai 30 cm attuali a circa 60 cm)
RMT2	Interramento e ostruzione tominatura tra le sezioni 24-25-26		Intervenire con concessionario per l'asportazione del materiale e valutare fattibilità creazione accesso a imbocco e protezione imbocco con manufatto ferma ramaglie
RMT3	Ostruzione manufatto attraversamento Sezione 23.1		Valutare fattibilità creazione accesso a imbocco e protezione imbocco con manufatto ferma ramaglie
RMT4	Intasamento del probabile recapito della fognatura bianca di via F.lli Cervi nella tubazione da Giardino Megalizzi a Roggia Matta a valle della tominatura di via Vecchia Cassanese		Videospezione della fognatura bianca tratto a valle di cameretta 1839 e della tubazione da Giardino Megalizzi
	<b>ROGGIA ACQUABELLA</b>		
RA1	Allagamento via Milano per ostruzione tominatura sezione 5.1		Asportazione materiale depositato sul fondo della tubazione cls 1200 di attraversamento via Milano e pulizia imbocco
	<b>ROGGIA MOLINA</b>		
RM1	Interramento del sifone attraversamento via Martiri di Cefalonia		Asportazione del materiale
RM2	Allagamento via Martiri di Cefalonia per ostruzione sifone		Pulizia accesso all'imbocco da via Martiri di Cefalonia e al manufatto ferma ramaglie
RM3	Interramento tubazione ex roggia Matta per circa 100 m a monte sezione 0.5 su via delle Regioni		Asportazione del materiale per circa 100 m a monte sezione 0.5 su via delle Regioni
RM4	Deterioramento strutture tratto tominato da sezione 0.5 a 0		Videospezione tominatura fino all'attraversamento della ferrovia per individuazione tratti su cui eventualmente intervenire
RM5	Deterioramento strutture tratto tominato sottopasso ferroviario		Videospezione attraversamento per individuazione tratti su cui eventualmente intervenire
	<b>FONTANILE OLGIA VECCHIA</b>		

FOV1	Intasamento griglia da parte di fogliame e ramaglie imbocco tominatura tra via Residenza Poggio e Via Cassanese con traccimazione nel piazzale	Pulizia frequente nel periodo settembre-ottobre-novembre ed eventualmente valutazione di manufatto ferma fogliame-ramaglie più a monte	
	<b>FONTANILE SGRAFFIGNONE</b>		
FS1	Non accessibilità imbocco attraversamento ferroviario	Pulizia e asportazione ramaglie e materiale di interrimento	
FS2	Deterioramento strutture tratto tominato sottopasso ferroviario	Videospezione tominatura per individuazione tratti su cui eventualmente intervenire	
FS3	Interramento attraversamento Rivoltana	Asportazione materiale di interrimento	
FS4	Interruzione continuità alveo verso Sud	Ripristinare continuità dell'alveo a Est di via Jannacci verso Sud	
	<b>FONTANILE BORROMEO</b>		
FB1	Possibile scarico del fontanile nel Canale Adduttore A all'imbocco dell'attraversamento di via Dante Allighieri	Accesso dall'area Container Fidenza Consorzio per pulizia, verifica ed eventuale intervento di riparazione	
	<b>LAGO REDECESIO</b>		
LR1	Scarico di troppo pieno del Lago - tracciato non noto	Pulizia fosso a valle via Rivoltana in corrispondenza dell'abitazione del civico 98 e verifica esistenza attraversamento ferroviario dello scarico di troppo pieno + videoispezione	
	<b>FONTANILE NIRONA</b>		
FN1	Indisponibilità attraversamento scali ferroviari	Collegamento al Canale Adduttore B nel Parco	
	<b>FOGNATURA</b>		tipologia
F1	Allagamenti via della Pace in occasione di temporali per occlusione caditoie da fogliame	Pulizia frequente caditoie periodo settembre-ottobre-novembre	non strutturale
F2	Allagamenti Milano 2 per piogge incrocio Strada di Spina e via Olgia Vecchia + incrocio Strade di Spina e Arroccamento Nord (non vi sono segnalazioni) l' area depressa è pertanto allagabile per conformazione morfologica; il punto più critico è l'interrato Università Vita e Salute San Raffaele + via olgia (non segnalata).	Già oggetto di intervento CAP - Sgravio rete acque bianche a monte di cameretta 1922 + rifacimento rete 1922-1917 invertendone il flusso + raccolta meteoriche vie Greppi e Rosselli (da infiltrare nel suolo-primi strati sottosuolo nell'area Parco a Est) + raccolta caditoie strada di Arroccamento con infiltrazione nel suolo-primi strati del sottosuolo nell'area Parco a Est) + Sgravio rete acque bianche a monte di cameretta 2046 + rifacimento rete 2041-2046 invertendone il flusso (da infiltrare nel suolo-primi strati sottosuolo nell'area Parco a Est)	strutturale
F3a	Allagamenti banchine Cassanese Ovest	L'apertura della Nuova Cassanese determinerà un progetto di revisione dell'uso delle aree della Cassanese (3500x20=70000 m2) attuale in cui tutta la superficie impermeabile verrà infiltrata	strutturale
F3b	Allagamenti banchine Cassanese Est	Pulizia frequente caditoie periodo settembre-ottobre-novembre sino a progetto del punto F3a	strutturale
F4	Allagamenti via Vigorelli in occasione di temporali - problematica trascurabile		non strutturale

F5	Allagamento tratto via Lazio-Abruzzi per inefficacia bocche lupo a perdere via Lazio-Abruzzi - problematica trascurabile			non strutturale
F6	Allagamenti via Piaggio area depressa tra le 2 rotatorie		Formazione di pozzi pendenti nell'area a Ovest	strutturale
F7	Allagamenti via Rugacesio per inefficienza-assenza caditoie		Nuove caditoie con raccolta e scarico nel fontanile Borromeo	strutturale
F8	Allagamenti in via delle Grigne in occasione di temporali		Deviazione bianca 2245-2248-2250 in trincea dispersione da realizzare nel parcheggio a Est	strutturale
F9	Episodi di allagamento in prossimità del Comando di Polizia Locale ( Piazza 9 Novembre 1989) - Via Modigliani per intasamento griglia canale adduttore A			
F10	Allagamenti proprietà private in corrispondenza del tratto tombinato del cavo Spagnolo facente parte del reticolo idrico privato - Via Cassanese/Curiel, 39 - risolto			
F11	Risalita acqua di falda in zona Milano 2 - Strada Olgia Vecchia			
F12	Laminazione dello sfioratore SEG1165		Manufatto grigliatura	non strutturale
F13	Laminazione Sfiatore SEG1190 - non necessario			non strutturale
F14	Allagamenti parcheggi via F.lli Cervi MI2 appena a monte di viale Turchia		trincee disperdenti nei piazzali e nell'area agricola a Est di via Cervi	non strutturale
F15	Allagamenti via F.lli Cervi da 200 m a monte della rotatoria con Via Vecchia Cassanese + via Vecchia Cassanese		Approfondimento recapito bianca (è possibile sia la roggia Matta e non la fognatura mista) mediante videoispezione ed eventuale intervento di laminazione-dispersione area Giardino Megalizzi - quest'area è collegata alla roggia Matta con tubazione cls 100 cm	non strutturale
F16	Allagamenti vie Edison		inversione fognatura bianca all'incrocio Edison/Volta da cameretta 1729 verso Nord per recapitare nell'area verde comunale a Nord + trincea dispersione	non strutturale
F17	Allagamenti via Volta		Nell'ambito del progetto revisione uso del suolo aree Cassanese togliere recapito della bianca nella mista alla cameretta 1740 e dirigerlo a trincea dispersione con sbocco nelle aree verdi a Ovest a Nord della Cassanese	non strutturale
F18	Allagamenti via Radaelli/Borioli/Redecesio		deviazione bianca 1828-1827-1826+1825-1824-1823 in via Lucani + collegamento alla stessa delle caditoie della via Lucani + trincea dispersione nell'area verde a Est, deviazione fognatura bianca da cameretta 1917 su via Romagna con nuova linea raccolta caditoie sulla stessa sino a trincea dispersione nell'area verde a Est + eventuale potenziamento dispersione bianca via Borioli nel verde a Sud	non strutturale
F19	Allagamenti in via Monviso / via Marmolada		deviazione bianca 2285-2283-2281-2279 nell'area verde a nord	non strutturale
F20	Allagamenti via Rivoltana e via Alighieri		Realizzazione di rete di raccolta caditoie via Rivoltana a partire dalla rotatoria con la SP15b si e via Alighieri + trincea dispersione nei parcheggi a Est e Ovest di Via Alighieri e nell'area verde a Sud	non strutturale
F21	Allagamento vie Ferrarin e Deledda a Novegro		Verifica miglioramento da raccolta caditoie vie Ferrarin e parte Novegro con bianca parcheggio recapito 3110 e conduzione a depressione demaniale per dispersione	non strutturale
F22	Allagamenti via Tregarezzo		Realizzazione rete raccolta caditoie via Tregarezzo + trincea dispersione parcheggi e/o area verde a Sud	non strutturale